

Anlage 2

Feuerwehrgerätehäuser

Erläuterung

Die Gerätehäuser der Feuerwehr Simmerath liegen strategisch günstig inmitten der Ortsteile. Die Gerätehäuser dienen der Unterbringung der Einsatzfahrzeuge, Ausrüstungsgegenstände und Materialien. Neben der Brandbekämpfung nehmen Einsätze zur Hilfeleistung und Gefahrenabwehr immer mehr zu.

Damit verbunden ist auch die größer werdende Gefahr des Kontaktes u.a. mit gesundheitsschädlichen Stoffen, z.B. durch Einatmen, Berühren oder indirekt durch Kontamination der Schutzkleidung. Demzufolge sind auch die Hygiene und der Gesundheitsschutz von großer Bedeutung. Um diesem zu entsprechen, ist es erforderlich, Gerätehäuser mit Sozialräumen/-einrichtungen auszustatten. Das heißt, dass entsprechend der „Größe“ der Löschgruppe Wasch- und Duschmodöglichkeiten, Toiletten und Umkleieräume vorhanden und entsprechend ausgestattet sein müssen. Zur Ausstattung gehören u.a. Handwaschbecken und Duschen mit warmem und kaltem Wasser und Möglichkeiten zur hygienischen Händereinigung (Seifenspender, Einmalhandtücher). Die Größe der Umkleieräume richtet sich nach der Anzahl der aktiven Feuerwehrangehörigen. Darüber hinaus muss an jedem Standort ein geeigneter Schulungsraum mit Internetanschluss zu Verfügung stehen.

Es wurde im Jahr 2019 eine Gefährdungsanalyse an allen Standorten durchgeführt. Diese hat jedoch nicht die Belange als Feuerwehrgerätehäuser berücksichtigt. Es ist daher erforderlich, alle Gerätehäuser nochmals kurzfristig zu begehen und unter diesen speziellen Gesichtspunkten zu bewerten.

Nachfolgend werden die einzelnen Standorte entsprechend dieser Kriterien bewertet.

Dedenborn

Das Gerätehaus in Dedenborn ist wie folgt ausgestattet:

Anzahl Stellplätze nach Größe			Ausstattung	
MTF o. vglb.	TSF-W o. vglb.	LF/TLF/GW-L2	Absauganlage	Ladeerhaltung
0	0	1	ohne	ja

Hinweis: Fahrzeughalle wurde 2020 vor Auslieferung des neuen Fahrzeugs verlängert und mit einem neuen Tor ausgestattet.

Toilette				Alarm-Umkleiden			Duschen	
Damen	Herrn	Unisex	Behinderte	Damen	Herrn	Unisex	Damen	Herrn
X	X	--	--	--	--	X	--	--

Hinweis: Die WC-Anlagen und die Umkleide wurden im Jahr 2010 umfassend renoviert

Schulungsraum und Ausstattung						
Fläche	Internetzugang	Telefon	Alarmfax	Beamer	Bildschirm	Notstrom
	--	--	--	--	--	ohne

Hinweis: Der Schulungsraum wurde im Jahr 2010 umfassend renoviert

Kurzfristig erforderliche Maßnahmen:

- umgehend, spätestens im Jahr 2022, eine Absauganlage für die Fahrzeugabgase einbauen.
- Umgehend, spätestens im Jahr 2022, einen Telefonanschluss mit Internetzugang nachrüsten, Gebäude mit Telefon und Alarmfax ausrüsten.

Langfristig erforderliche Maßnahmen:

- Ergänzen einer Dusche für die Einsatzkräfte (Ziel bis Jahr 2025)
- Ergänzen einer Notstromversorgung für das Gebäude (Ziel bis Jahr 2025)
- regelmäßiger Gebäudeunterhalt weiterhin fortsetzen

Sonstiges:

- aufgrund der fehlenden Notstromversorgung steht das Gebäude, abweichend von den meisten anderen Ortslagen der Gemeinde, **nicht** als Leuchtturm-Standort bei länger andauerndem Stromausfall zur Verfügung.

Eicherscheid

Das Gerätehaus in Eicherscheid ist wie folgt ausgestattet:

Anzahl Stellplätze nach Größe			Ausstattung	
MTF o. vglb.	TSF-W o. vglb.	LF/TLF/GW-L2	Absauganlage	Ladeerhaltung
1	0	2	ja	ja

Hinweis: Im Jahr 2013 wurde ein ehemaliger TSA-Stellplatz durch Einbau eines Sektionaltors zu einem MTF-Stellplatz hergerichtet.

Die Ausfahrtbreite des MTF ist extrem eng.

Toilette				Alarm-Umkleiden			Duschen	
Damen	Herrn	Unisex	Behinderte	Damen	Herrn	Unisex	Damen	Herrn
--	--	X	--	--	--	X	--	--

Hinweis: Die WC-Anlagen und die Umkleide wurden im Jahr 2013 erneuert.

Schulungsraum und Ausstattung						
Fläche	Internetzugang	Telefon	Alarmfax	Beamer	Bildschirm	Notstrom
	X	--	--	X	Leinwand	ja

Hinweis: Der Schulungsraum wurde im Jahr 2013 umfassend renoviert

Kurzfristig erforderliche Maßnahmen:

- Umgehend, spätestens im Jahr 2022, das Gebäude mit Telefon und Alarmfax ausrüsten.

Langfristig erforderliche Maßnahmen:

- Ergänzen einer Dusche für die Einsatzkräfte (Ziel bis Jahr 2025)
- Erneuerung der Sektionaltore der Großfahrzeuge, stammen aus dem Jahr 1992 (Ziel bis Jahr 2027)
- regelmäßiger Gebäudeunterhalt weiterhin fortsetzen

Sonstiges:

- das Gebäude steht als Leuchtturm-Standort bei länger andauerndem Stromausfall zur Verfügung. Durch die vorhandene Notstromversorgung ist der Betrieb als Notfallmeldestelle unabhängig von Witterung und Tageszeit möglich.

Einruhr

Das Gerätehaus in Einruhr ist wie folgt ausgestattet:

Anzahl Stellplätze nach Größe			Ausstattung	
MTF o. vglb.	TSF-W o. vglb.	LF/TLF/GW-L2	Absauganlage	Ladeerhaltung
0	0	1	ja	ja

Hinweis: Im Jahr 2016 wurde die aktuelle Fahrzeughalle als Neubau ergänzt, die bisherige Fahrzeughalle dient als Lager und z.b.V.-Raum.

Toilette				Alarm-Umkleiden			Duschen	
Damen	Herrn	Unisex	Behinderte	Damen	Herrn	Unisex	Damen	Herrn
--	--	X	--	--	--	X	--	--

Hinweis: Die Umkleide wurde im Jahr 2016 zusammen mit der neuen Fahrzeughalle erstellt.

Schulungsraum und Ausstattung						
Fläche	Internetzugang	Telefon	Alarmfax	Beamer	Bildschirm	Notstrom
	--	--	--	X	ja	ja

Hinweis: Der Schulungsraum wurde im Jahr 2013 umfassend renoviert

Kurzfristig erforderliche Maßnahmen:

- Umgehend, spätestens im Jahr 2022, einen Telefonanschluss mit Internetzugang nachrüsten, Gebäude mit Telefon und Alarmfax ausrüsten.
- Die Entwässerungssituation ist so zu verbessern, das die alte Fahrzeughalle (als Lager genutzt) nicht mehr bei stärkeren Regenereignissen überflutet wird und auch das Abwasser der Gaststätte nicht mehr durch die Bodeneinläufe in die Räumlichkeiten drückt. Diese Maßnahme soll im Jahr 2022 umgesetzt werden.

Langfristig erforderliche Maßnahmen:

- Ergänzen einer Dusche für die Einsatzkräfte (Ziel bis Jahr 2025)
- regelmäßiger Gebäudeunterhalt weiterhin fortsetzen

Sonstiges:

- das Gebäude steht als Leuchtturm-Standort bei länger andauerndem Stromausfall zur Verfügung. Durch die vorhandene Notstromversorgung ist der Betrieb als Notfallmeldestelle unabhängig von Witterung und Tageszeit möglich.

Erkensruhr

Das Gerätehaus in Erkensruhr ist wie folgt ausgestattet:

Anzahl Stellplätze nach Größe			Ausstattung	
MTF o. vglb.	TSF-W o. vglb.	LF/TLF/GW-L2	Absauganlage	Ladeerhaltung
0	0	1	ja	ja

Toilette				Alarm-Umkleiden			Duschen	
Damen	Herrn	Unisex	Behinderte	Damen	Herrn	Unisex	Damen	Herrn
--	--	X	--	--	--	X	--	--

Hinweis: Die Umkleide wurden im Jahr 2012 umfassend renoviert

Schulungsraum und Ausstattung						
Fläche	Internetzugang	Telefon	Alarmfax	Beamer	Bildschirm	Notstrom
	--	--	--	ja	ja	ohne

Kurzfristig erforderliche Maßnahmen:

- Umgehend, spätestens im Jahr 2022, einen Telefonanschluss mit Internetzugang nachrüsten, Gebäude mit Telefon und Alarmfax ausrüsten.

Langfristig erforderliche Maßnahmen:

- Ergänzen einer Dusche für die Einsatzkräfte (Ziel bis Jahr 2025)
- Ergänzen einer Notstromversorgung für das Gebäude (Ziel bis Jahr 2025)
- regelmäßiger Gebäudeunterhalt weiterhin fortsetzen

Sonstiges:

- aufgrund der fehlenden Notstromversorgung steht das Gebäude, abweichend von den meisten anderen Ortslagen der Gemeinde, **nicht** als Leuchtturm-Standort bei länger andauerndem Stromausfall zur Verfügung.

Hammer

Der Standort Hammer wird nicht mehr betrachtet. Sobald das hier noch befindliche Fahrzeug (LF8) dauerhaft ausfällt wird der Standort geschlossen. Mit Ausnahme der Fahrzeughalle werden die Räumlichkeiten nicht mehr regelmäßig durch die Feuerwehr genutzt.

Kesternich

Das Gerätehaus in Kesternich ist wie folgt ausgestattet:

Anzahl Stellplätze nach Größe			Ausstattung	
MTF o. vglb.	TSF-W o. vglb.	LF/TLF/GW-L2	Absauganlage	Ladeerhaltung
1	0	1 (siehe Hinweis)	nein	ja

Hinweis: Für das MTF wurde im Jahr 2014 eine separate Kleingarage errichtet.

Die Fahrzeughalle ist für künftige Fahrzeuge zu klein und baulich nicht zu erweitern. Zudem ist diese baulich so gestaltet, dass eine deutlich erhöhte Unfallgefahr besteht.

Toilette				Alarm-Umkleiden			Duschen	
Damen	Herrn	Unisex	Behinderte	Damen	Herrn	Unisex	Damen	Herrn
--	--	X	--	--	--	X	--	--

Schulungsraum und Ausstattung						
Fläche	Internetzugang	Telefon	Alarmfax	Beamer	Bildschirm	Notstrom
	--	--	--	ja	ja	ohne

Kurzfristig erforderliche Maßnahmen:

- Umgehend, spätestens im Jahr 2022, einen Telefonanschluss mit Internetzugang nachrüsten, Gebäude mit Telefon und Alarmfax ausrüsten.

Langfristig erforderliche Maßnahmen:

- **Ersatzneubau an anderer Stelle im Ort, für mind. 2 Großfahrzeuge, inkl. Notstromversorgung. (Fertigstellung bis spätestens 2027)**

Sonstiges:

- aufgrund der fehlenden Notstromversorgung steht das Gebäude, abweichend von den meisten anderen Ortslagen der Gemeinde, **nicht** als Leuchtturm-Standort bei länger andauerndem Stromausfall zur Verfügung.

Lammersdorf

Das Gerätehaus in Lammersdorf ist wie folgt ausgestattet:

Anzahl Stellplätze nach Größe			Ausstattung	
MTF o. vglb.	TSF-W o. vglb.	LF/TLF/GW-L2	Absauganlage	Ladeerhaltung
0	0	3	ja	ja

Hinweis: Am Standort sind 4 Fahrzeuge stationiert. Das dortige MTF ist so abgestellt, dass es durch eines der Hallentore der Großfahrzeuge ausrücken kann bzw. muss.

Toilette				Alarm-Umkleiden			Duschen	
Damen	Herrn	Unisex	Behinderte	Damen	Herrn	Unisex	Damen	Herrn
--	--	X	--	--	--	X	--	--

Hinweis: Die WC-Anlagen sind stark überaltert

Schulungsraum und Ausstattung						
Fläche	Internetzugang	Telefon	Alarmfax	Beamer	Bildschirm	Notstrom
	X	--	--	X	Leinwand	ja

Hinweis: Das gesamte Gebäude wird mittels Nachtspeicheranlage beheizt

Kurzfristig erforderliche Maßnahmen:

- Umgehend, spätestens im Jahr 2022, das Gebäude mit Telefon und Alarmfax ausrüsten.
- Sanierung der WC-Anlagen (bis zum Jahr 2023)

Langfristig erforderliche Maßnahmen:

- Ergänzen einer Dusche für die Einsatzkräfte (Ziel bis Jahr 2025)
- Nachtspeicherheizung durch moderne Heizanlage ersetzen (Ziel bis Jahr 2027)
- regelmäßiger Gebäudeunterhalt weiterhin fortsetzen

Sonstiges:

- das Gebäude steht als Leuchtturm-Standort bei länger andauerndem Stromausfall zur Verfügung. Durch die vorhandene Notstromversorgung ist der Betrieb als Notfallmeldestelle unabhängig von Witterung und Tageszeit möglich.

Rollesbroich

Das Gerätehaus in Rollesbroich ist im Jahre 2020 als Neubau fertiggestellt worden und ist wie folgt ausgestattet:

Anzahl Stellplätze nach Größe			Ausstattung	
MTF o. vglb.	TSF-W o. vglb.	LF/TLF/GW-L2	Absauganlage	Ladeerhaltung
0	0	1	ja	ja

Toilette				Alarm-Umkleiden			Duschen	
Damen	Herrn	Unisex	Behinderte	Damen	Herrn	Unisex	Damen	Herrn
--	--	--	--	X	X	--	X	X

Schulungsraum und Ausstattung						
Fläche	Internetzugang	Telefon	Alarmfax	Beamer	Bildschirm	Notstrom
	X	--	--	X	Leinwand	ja

Kurzfristig erforderliche Maßnahmen:

- Umgehend, spätestens im Jahr 2022, das Gebäude mit Telefon und Alarmfax ausrüsten.

Langfristig erforderliche Maßnahmen:

- regelmäßiger Gebäudeunterhalt weiterhin fortsetzen

Sonstiges:

- das Gebäude steht als Leuchtturm-Standort bei länger andauerndem Stromausfall zur Verfügung. Durch die vorhandene Notstromversorgung ist der Betrieb als Notfallmeldestelle unabhängig von Witterung und Tageszeit möglich.

Rurberg

Das Gerätehaus in Rurberg wurde im Jahr 1995 neu errichtet und ist wie folgt ausgestattet:

Anzahl Stellplätze nach Größe			Ausstattung	
MTF o. vglb.	TSF-W o. vglb.	LF/TLF/GW-L2	Absauganlage	Ladeerhaltung
0	0	2	ja	ja

Toilette				Alarm-Umkleiden			Duschen	
Damen	Herrn	Unisex	Behinderte	Damen	Herrn	Unisex	Damen	Herrn
X	X	--	--	X	X	--	X	X

Schulungsraum und Ausstattung						
Fläche	Internetzugang	Telefon	Alarmfax	Beamer	Bildschirm	Notstrom
	--	--	--	X	Leinwand	ja

Kurzfristig erforderliche Maßnahmen:

- Umgehend, spätestens im Jahr 2022, das Gebäude mit Telefon und Alarmfax ausrüsten.

Langfristig erforderliche Maßnahmen:

- regelmäßiger Gebäudeunterhalt weiterhin fortsetzen

Sonstiges:

- das Gebäude steht als Leuchtturm-Standort bei länger andauerndem Stromausfall zur Verfügung. Durch die vorhandene Notstromversorgung ist der Betrieb als Notfallmeldestelle unabhängig von Witterung und Tageszeit möglich.

Simmerath

Das Gerätehaus in Simmerath stammt aus den 1950er Jahren und ist wie folgt ausgestattet:

Anzahl Stellplätze nach Größe			Ausstattung	
MTF o. vglb.	TSF-W o. vglb.	LF/TLF/GW-L2	Absauganlage	Ladeerhaltung
1	0	2	ja	ja

Toilette				Alarm-Umkleiden			Duschen	
Damen	Herrn	Unisex	Behinderte	Damen	Herrn	Unisex	Damen	Herrn
--	--	X	--	--	--	X	--	--

Schulungsraum und Ausstattung						
Fläche	Internetzugang	Telefon	Alarmfax	Beamer	Bildschirm	Notstrom
	X	X	x	ja	ja	ja

Kurzfristig erforderliche Maßnahmen:

- Schaffung von Parkplätzen für die Einsatzkräfte

Langfristig erforderliche Maßnahmen:

- **Ersatzneubau an anderer Stelle im Ort, für mind. 4 Großfahrzeuge, Raum für Brandschutzerziehung, Kleiderkammer sowie Notstromversorgung.**

(Fertigstellung bis spätestens 2030)

Sonstiges:

- das Gebäude steht als Leuchtturm-Standort bei länger andauerndem Stromausfall zur Verfügung. Durch die vorhandene Notstromversorgung ist der Betrieb als Notfallmeldestelle unabhängig von Witterung und Tageszeit möglich.

Steckenborn

Das Gerätehaus in Steckenborn ist im Jahre 2012 als Neubau fertiggestellt worden und ist wie folgt ausgestattet:

Anzahl Stellplätze nach Größe			Ausstattung	
MTF o. vglb.	TSF-W o. vglb.	LF/TLF/GW-L2	Absauganlage	Ladeerhaltung
1 (siehe Hinweis)	1 (siehe Hinweis)	1	ja	ja

Hinweis: Am Standort sind 3 Fahrzeuge stationiert. Der GW-Mess ist hinter dem MTF abgestellt, so dass dieses zunächst aus der Halle gefahren werden muss bevor der GW-Mess ausrücken kann. Da der GW-Mess nur zusammen mit dem MTF ausrückt ist dies einsatztaktisch unkritisch.

Toilette				Alarm-Umkleiden			Duschen	
Damen	Herrn	Unisex	Behinderte	Damen	Herrn	Unisex	Damen	Herrn
X	X	--	--	X	X	--	X	X

Schulungsraum und Ausstattung						
Fläche	Internetzugang	Telefon	Alarmfax	Beamer	Bildschirm	Notstrom
	X	--	--	X	Leinwand	ja

Kurzfristig erforderliche Maßnahmen:

- Umgehend, spätestens im Jahr 2022, das Gebäude mit Telefon und Alarmfax ausrüsten.

Langfristig erforderliche Maßnahmen:

- regelmäßiger Gebäudeunterhalt weiterhin fortsetzen

Sonstiges:

- das Gebäude steht als Leuchtturm-Standort bei länger andauerndem Stromausfall zur Verfügung. Durch die vorhandene Notstromversorgung ist der Betrieb als Notfallmeldestelle unabhängig von Witterung und Tageszeit möglich.

Strauch

Das Gerätehaus in Strauch stammt aus den 1960er Jahren und ist wie folgt ausgestattet:

Anzahl Stellplätze nach Größe			Ausstattung	
MTF o. vglb.	TSF-W o. vglb.	LF/TLF/GW-L2	Absauganlage	Ladeerhaltung
0	1 (siehe Hinweis)	1 (siehe Hinweis)	ja	ja

Hinweis: Die Hallentore sind noch nicht elektrisch angetrieben, müssen also beim Ausrücken manuell geschlossen werden.

Toilette				Alarm-Umkleiden			Duschen	
Damen	Herrn	Unisex	Behinderte	Damen	Herrn	Unisex	Damen	Herrn
--	--	X	--	--	--	X	--	--

Schulungsraum und Ausstattung						
Fläche	Internetzugang	Telefon	Alarmfax	Beamer	Bildschirm	Notstrom
	X	--	--	X	Leinwand	nein

Kurzfristig erforderliche Maßnahmen:

- Umgehend, spätestens im Jahr 2022, das Gebäude mit Telefon und Alarmfax ausrüsten.
- Nachrüsten von elektrischen Torantrieben an beiden Stellplätzen, spätestens im Jahr 2022
- Ergänzen einer Dusche für die Einsatzkräfte (Ziel bis Jahr 2023)
- Erweiterung der Umkleiden und Schaffung von nach Geschlecht getrennten Umkleiden (Ziel bis Jahr 2023)
- Ergänzen einer Notstromversorgung für das Gebäude (Ziel bis Jahr 2025)

Langfristig erforderliche Maßnahmen:

- Ergänzen einer Notstromversorgung für das Gebäude (Ziel bis Jahr 2025)
- regelmäßiger Gebäudeunterhalt weiterhin fortsetzen

Sonstiges:

- aufgrund der fehlenden Notstromversorgung steht das Gebäude, abweichend von den meisten anderen Ortslagen der Gemeinde, **nicht** als Leuchtturm-Standort bei länger andauerndem Stromausfall zur Verfügung.

Woffelsbach

Das Gerätehaus in Woffelsbach wurde im Jahr 2016 durch Erweiterung eines Bestandsgebäudes neu hergerichtet und ist wie folgt ausgestattet:

Anzahl Stellplätze nach Größe			Ausstattung	
MTF o. vglb.	TSF-W o. vglb.	LF/TLF/GW-L2	Absauganlage	Ladeerhaltung
0	0	1	nein	ja

Toilette				Alarm-Umkleiden			Duschen	
Damen	Herrn	Unisex	Behinderte	Damen	Herrn	Unisex	Damen	Herrn
X	X	--	--	X	X	--	X	X

Schulungsraum und Ausstattung						
Fläche	Internetzugang	Telefon	Alarmfax	Beamer	Bildschirm	Notstrom
	--	--	--	X	Leinwand	ja

Kurzfristig erforderliche Maßnahmen:

- Umgehend, spätestens im Jahr 2022, das Gebäude mit einem Internetanschluss, Telefon und Alarmfax ausrüsten.
- umgehend, spätestens im Jahr 2022, eine Absauganlage für die Fahrzeugabgase einbauen.

Langfristig erforderliche Maßnahmen:

- regelmäßiger Gebäudeunterhalt weiterhin fortsetzen

Sonstiges:

- das Gebäude steht als Leuchtturm-Standort bei länger andauerndem Stromausfall zur Verfügung. Durch die vorhandene Notstromversorgung ist der Betrieb als Notfallmeldestelle unabhängig von Witterung und Tageszeit möglich.